

製造工程

設計図を見ますが、
見えない立体部分は想像してつくります！



3.

3. 発泡スチロールに樹脂を塗って磨き、ツルツルにします。
4. 塗装。



4.



5.

5. 量産の場合はFRPという樹脂で型を作り、生産します。



1.

- 1-2 立体物を作るには色々な方法があります。
まずは発泡スチロールを削って形を作ります。

制作日数、ものによっては...
原型で3日、型で2日、
削って～15日くらいかかります。



2.



6.

